



Мастика битумная МБИ

Битумная мастика МБИ состоит из смеси нефтяных битумов, растворителей и технологических добавок.

ГОСТ 30693-2000

Используется для изоляции плитных, ленточных, столбчатых и свайных фундаментов. Применяется для антикоррозийной обработки металлических, бетонных и других конструкций, в том числе трубопроводов.

- **Стандартная упаковка:** ведро 15л
- **Наносится любым удобным для вас способом:** шпателем или жесткой кистью.
- **Средний расход мастики МБИ составляет:** 1 - 1,2 кг на м²



Технические характеристики

Наименования показателя	Норма для МБИ	Фактическое значение
Теплостойкость в течении 5 ч., *С, не менее	не нормируется	не нормируется
Гибкость. При температуре 18+-2 *С не должно быть трещин на стержне диаметром, мм.	10	10
Содержание пылевидного наполнителя, % по массе	30	30
Прочность сцепления с основанием, МПа (кгс/см ²), не менее	0,1	0,1
Время высыхания при 25*С, час, не менее	нетвердеющая	нетвердеющая
Содержание воды	нет	нет
Температура хрупкости, не выше, *С	-35	-35
Содержание масляного растворителя, % по массе	30	30



Способ применения

Перед применением обязательно перемешать с помощью электроинструмента до образования однородной массы. При сильном загустении подогреть, открыв крышку. Разбавляется: бензином, керосином, нефрасом, уайт-спиритом.

Мастика наносится на сухую, очищенную от грязи и пыли поверхность, предварительно загрунтованную праймером.

В случае применения при температурах ниже +5оС необходимо выдержать мастику в течение не менее 24 часов в помещении с комнатной температурой.



Хранение

Хранить мастику МБИ следует в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. При температуре воздуха от -10оС до +25оС. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента производства



Техника безопасности

При работе с мастикой вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов необходимо иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты. Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности.

При попадании мастики на открытые участки тела следует удалить ее ватным тампоном, пропитанным уайтспиритом (или другим растворителем), и промыть большим количеством воды с мылом.